



Wprowadzenie do teorii błędów i niepewności pomiaru

na podstawie opracowania dr inż. Moniki Lewandowskiej,
wykorzystano również materiały udostępnione
przez mgr inż. Aleksandrę Mielewczyk-Gryń



Podstawowe pojęcia

POMIAR – porównanie mierzonej wielkości fizycznej z wielkością tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę

REZULTAT POMIARU – winien zawierać trzy składowe: wartość liczbową pomiaru, niepewność oraz jednostkę



Podstawowe pojęcia

POMIARY BEZPOŚREDNIE – polegają na porównaniu wprost danej wielkości z odpowiednią miarą wzorcową

przykłady:

- *pomiary wymiarów jakiegoś ciała za pomocą linijki, suwmiarki czy też śruby mikrometrycznej*
- *pomiar czasu trwania zjawiska/procesu za pomocą stopera*



Podstawowe pojęcia

POMIARY POŚREDNIE – wartość badanej wielkości wyznaczana jest na podstawie pomiarów bezpośrednich innych wielkości fizycznych, które są związane z mierzoną wielkością znaną zależnością/prawem fizycznym

przykład:

- pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \qquad g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$



Podstawowe pojęcia

**NIEZALEŻNIE OD METODY
POMIAROWEJ NIGDY NIE JESTEŚMY
W STANIE BEZWZGLĘDNI DOKŁADNIE
WYZNACZYĆ RZECZYWISTEJ
WARTOŚCI WIELKOŚCI FIZYCZNEJ**

**CZYTAJ: KAŻDY POMIAR OBARCZONY
JEST PEWNYM BŁĘDEM**



Podstawowe pojęcia

BŁĘDEM POMIARU określa się różnicę pomiędzy wynikiem pomiaru a rzeczywistą wartością mierzonej wielkości

$$\text{błąd pomiaru} = x_{\text{zmierzone}} - x_{\text{rzeczywiste}}$$

ze względu na „przyczynę” zajścia błędy pomiaru dzielimy na:

- **GRUBE (OMYŁKI)**
- **PRZYPADKOWE**
- **SYSTEMATYCZNE**



Podstawowe pojęcia

BŁĘDY GRUBE – powstają wskutek nieuwagi lub niestaranności obserwatora przy odczytywaniu lub zapisywaniu wyników, przyczyną ich może być również nagła zmiana warunków pomiaru (np. wystąpienie wstrząsów)

uwaga:

dysponując serią pomiarów łatwo wykryć wyniki obciążone błędem grubym, rezultaty takie należy najzwyczajniej usunąć



Podstawowe pojęcia

BŁĘDY SYSTEMATYCZNE – wynikają z niedoskonałości przyrządów i metod pomiarowych, można je zredukować stosując bardziej dokładne techniki pomiarowe, błędy systematyczne często można rozpoznać, należy je wówczas uwzględnić odpowiednio korygując wyniki pomiarów,

przykład:

- waga, wskazanie bez obciążenia wynosi m_0 zamiast 0, m_0 jest zatem miarą popełnianego błędu systematycznego



Podstawowe pojęcia

BŁĘDY PRZYPADKOWE – występują zawsze, wynikają z różnych przypadków i nie dających się uwzględnić czynników (np. wahania temperatury, ruch powietrza w pobliżu przyrządu pomiarowego), równie częstą przyczyną błędów przypadkowych jest niezgodność przyjętego modelu z rzeczywistością

przykład:

chcemy zmierzyć średnicę pręta, milcząco zakładamy iż pręt jest idealnym walcem, co nie do końca jest prawdą



Podstawowe pojęcia

BŁĘDY PRZYPADKOWE – o ich istnieniu świadczy niepowtarzalność wyników pomiaru jednej i tej samej wielkości fizycznej,

uwaga:

błędy przypadkowe redukuje się poprzez wielokrotne powtarzanie pomiaru, zachodzi wówczas częściowa kompensacja błędów przypadkowych zawyżających i zaniżających wynik



Podstawowe pojęcia

NIEPEWNOŚĆ POMIARU – parametr związany z wynikiem pomiaru, równie istotny jak sam wynik pomiaru

NIEPEWNOŚĆ POMIARU - charakteryzuje rozrzut wyników pomiaru, podając szerokość przedziału, wewnątrz którego można z zadawalającym prawdopodobieństwem usytuować wartość wielkości mierzonej



Podstawowe pojęcia

NIEPEWNOŚĆ POMIARU – nie może być ona wyznaczona doskonale dokładnie, dokonuje się jej oszacowania (choćby na bazie statystycznej estymacji)



Podstawowe pojęcia

**ŻADEN POMIAR NIE JEST IDEALNIE
DOKŁADNY, WSZYSTKIE POMIARY SĄ
OBARCZONE PEWNĄ NIEPEWNOŚCIĄ!**

**FAKT TEN NIE WYNIKA WYŁĄCZNIE
Z NIEDOSKONAŁOŚCI APARATURY
CZY TEŻ OBSERWATORA,
JEST ON NIEODŁĄCZNĄ CECHĄ
KAŻDEGO POMIARU!**



Regulacje prawne

- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w roku 1995 opublikowała normy dotyczące terminologii i sposobu określania niepewności pomiarów (*„Guide to Expression of Uncertainty in Measurement”*, ISO, Switzerland 1995)
- norma ta została ustawowo przyjęta w Polsce w roku 1999 (*„Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik”*, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999)
- obecnie przy opracowywaniu wyników pomiarów należy stosować się do zaleceń tejże normy, jest to wymagane prawem (podobnie jak stosowanie jednostek układu SI)



szukaj >

| |
|-----------------------------------|
| Strona główna |
| STRUKTURA I DZIAŁALNOŚĆ |
| Statut i regulamin |
| Kierownictwo |
| Biura i samodzielne stanowiska |
| Zakłady i Laboratoria |
| Plan działalności GUM |
| METROLOGIA |
| Administracja miar |
| OKRĘGOWE URZĘDY MIAR |
| Wzorce i jednostki miar |
| PROBIERNICTWO |
| Administracja probiercza |
| OKRĘGOWE URZĘDY PROBIERCZE |
| PRAWO |
| Dzienniki Urzędowe GUM |

WYRAŻANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU. PRZEWODNIK

Książka ta, wydana w 1999 r., to polskie tłumaczenie *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. Jest to publikacja firmowana przez międzynarodowe organizacje: BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML.

Przewodnik przeznaczony jest dla pracowników:

- administracji miar,
- wyższych uczelni,
- instytutów naukowych,
- laboratoriów pomiarowych
- oraz dla studentów i producentów przyrządów pomiarowych.

Pozycja składa się z następujących rozdziałów:

- Zakres,
- Definicje,
- Pojęcia podstawowe,
- Obliczanie niepewności standardowej,
- Określanie złożonej niepewności standardowej,
- Określanie niepewności rozszerzonej,
- Podawanie niepewności,
- Skrócony przepis obliczania i wyrażania niepewności,

ponadto wyposażona jest w liczne aneksy (Zalecenia Grupy Roboczej i CIPM, Ogólne terminy metrologiczne, Podstawowe terminy i pojęcia statystyczne, Wartość "prawdziwa", błąd i niepewność, Motywacje i podstawy Zalecenia INC-1, Obliczanie



Regulacje prawne

- międzynarodowa norma (m. n.) zaleca posługiwanie się terminem **niepewność pomiarowa**
- w ramach m. n. termin ten definiuje się jako **parametr charakteryzujący wątpliwości dotyczące wartości wyniku pomiarowego**
- sugerowaną przez m. n. miarą niepewności pomiarowej jest **niepewność standardowa**



Regulacje prawne

m. n. definiuje dwa sposoby szacowania niepewności standardowej:

metoda typu A – wykorzystuje analizę statystyczną serii pomiarów

metoda typu B – bazuje na naukowym osądzie obserwatora



Oznaczenia

- zgodnie z m. n. niepewność standardową przyjęto oznaczać symbolem u (od ang. uncertainty),
- symbolu tego można używać na 3 sposoby: u , $u(x)$, $u(\text{stężenie molowe NaCl})$
- opis słowny zalecany w przypadku dokumentacji technicznych

przykłady:

$$u = 2.0 \text{ kg}$$

$$u(l) = 0.5 \text{ m}$$

$$u(\text{natężenie prądu}) = 0.1 \text{ A}$$



Metody określania $u(x)$

zgodnie z m. n. rozróżniamy **dwie sytuacje** (różnią się one zarówno pod względem natury pomiaru jak również w sposobie oceny niepewności pomiaru):

- **pomiary bezpośrednie**
- **pomiary pośrednie**



Pomiary bezpośrednie



Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich

- przypuśćmy, że wykonaliśmy serię n -pomiarów wielkości fizycznej x otrzymując wyniki:

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

- jeśli wyniki pomiarów nie są takie same wówczas za najbardziej zbliżoną do wartości prawdziwej przyjmujemy średnią arytmetyczną ze wszystkich pomiarów

$$x \approx \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- stwierdzenie powyższe jest tym bardziej słuszne im większa jest liczba przeprowadzonych pomiarów




Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich

- w celu określenia niepewności standardowej posługujemy się w tym przypadku sposobem **typu A** przyjmując **niepewność standardową** daną jako **odchylenie standardowe średniej**

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

- jeżeli seria zawiera zbyt mało pomiarów ($n < 11$, niekiedy $n < 30$), wynik dany powyższym wzorem należy „poprawić” – pomnożyć przez współczynnik z rozkładu t-Studenta, współczynnik ten zależy od liczby pomiarów oraz przyjętego poziomu ufności

Rozkłady statystyczne



- odchylenie standardowe w rozkładzie t-Studenta jest t_n -razy większe od odchylenia standardowego w rozkładzie normalnym (Gaussa)

Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich

- w przypadku „ubogich” serii pomiarowych ($n < 11$) niepewność standardową obliczamy ze wzoru

$$u(x) = t_n \sqrt{s_{\bar{x}}^2} = t_n \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}$$

- parametr t_n zależy zarówno od liczności serii pomiarowej (ściśle: tzw. liczby stopni swobody) jak również od przyjętego tzw. poziomu ufności
- wartości parametru rozkładu t-Studenta dla poziomu ufności równego 0.683

| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| t_n | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 |



Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich

- jeżeli wyniki pomiaru nie wykazują rozrzutu (czyli gdy $x_1 = x_2 = \dots = x_n$) lub gdy istnieje tylko jeden wynik pomiaru wówczas niepewność standardową szacujemy sposobem **typu B**,

czytaj: bazujemy na naszym „subiektywnym” osądzie naukowym

- „subiektywizm” jest tutaj regulowany!



Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich

- gdy dostępny jest tylko jeden wynik pomiaru lub gdy wyniki nie wykazują rozrzutu niepewność standardową ocenia się na podstawie:
 - a) **niepewności wzorcowania przyrządów pomiarowych Δ_W**
 - b) i/lub **niepewności eksperymentatora Δ_E**
 - c) i/lub **niepewności tablicowej Δ_T**
- niepewność standardową jednokrotnego pomiaru wielkości x wyraża się wzorem:

$$u(x) = \Delta_W + \Delta_E + \Delta_T$$



Niepewność wzorcowania przyrządów analogowych

- w przypadku przyrządu analogowego o niepewności wzorcowania Δ_w w głównej mierze stanowi tzw. **klasa przyrządu**
- podawana jest ona przeważnie jako ***procent maksymalnej wartości możliwej do zmierzenia na wybranym zakresie przyrządu***
- w celu obliczania niepewności wzorcowania posługujemy się wzorem:

$$\Delta_w = \frac{\text{klasa} \times \text{zakres}}{100}$$



Niepewność wzorcowania przyrządów analogowych

- przy obliczaniu niepewności standardowej oprócz podanej poprzednio niepewności należy uwzględnić niepewność odczytu ze skali przyrządu
- przyjmuje się ją zwykle jako równą jednej działce elementarnej przyrządu



Niepewność wzorcowania przyrządów cyfrowych

- w przypadku elektronicznych przyrządów cyfrowych niepewność wzorcowania podawana jest przez producenta w instrukcji obsługi
- jest ona przeważnie kilkukrotnie większa od działki elementarnej, co więcej - zależy od zakresu pracy oraz wartości mierzonej wielkości
- informacja o niepewności wzorcowania przyrządów cyfrowych przeważnie podawana jest w postaci

$$\Delta_W = C_1 \% \times \text{rdg} + C_2 \times \text{dgt}$$

rdg – od ang. *reading*, czytaj: aktualny odczyt

dgt – od ang. *digit*, czytaj: ostatnia wyświetlana cyfra

C_1 , C_2 – stałe charakteryzujące przyrząd mierniczy, podawane przez producenta



Niepewność eksperymentatora

- niepewność eksperymentatora Δ_E jest ważnym przyczynkiem do niepewności pomiarów jednokrotnych
- jej wielkość eksperymentator określa **samodzielnie**, bazując na własnym doświadczeniu oraz wiedzy
- przydatnymi są tutaj obserwacje dotyczące chociażby widoczności czy też stabilności pomiaru



Niepewność tablicowa

- niepewnościami obarczone są również wyniki zaczerpnięte z literatury, tablic fizycznych czy też kalkulatora
- w przypadku braku jakichkolwiek informacji o niepewności tak pozyskanej danej, przyjmujemy, że **niepewność tablicowa Δ_T** jest równa dziesięciu jednostkom ostatniego miejsca rozwinięcia dziesiętnego danej wielkości

przykłady:

przyjmując do obliczeń $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

należy przyjąć $u(g) = 10 \times 0.01 \text{ m/s}^2 = 0,1 \text{ m/s}^2$



Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich

- podsumowując: niepewność standardową jednokrotnego pomiaru wielkości x obliczamy ze wzoru:

$$u(x) = \Delta_W + \Delta_E + \Delta_T$$



Uwagi (odstępstwa)

- w przypadku pomiarów wielokrotnych, w sytuacji gdy występują oba typy niepewności (zarówno rozrzut wyników jak i niepewności związane z wzorcowaniem/eksperymentatorem/wartościami tablicowymi) i żadna z nich nie może zostać zaniedbana (czytaj: są podobnego rzędu) wówczas niepewność standardową (całkowitą) oblicza się ze wzoru:

$$u(x) = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + \frac{\Delta_W^2}{3} + \frac{\Delta_E^2}{3} + \frac{\Delta_T^2}{3}}$$

- dowodzi się, iż zastosowanie powyższego wzoru daje 68.3% pewność, że rzeczywista wartość mierzonej wielkości x mieści się w przedziale

$$(\bar{x} - u(x), \bar{x} + u(x))$$



Uwagi (odstępstwa)

- do oznaczania poszczególnych składowych niepewności często stosuje się oznaczenia postaci

$$\Delta_W x, \Delta_E x, \Delta_T x,$$

w celu zaakcentowania iż dana niepewność dotyczy wielkości oznaczonej przez x



Przykład 1: Pomiar jednokrotny

- linijką jednokrotnie zmierzono wysokość h oraz szerokość d książki
- mierząc wysokość przyłożono linijkę do dobrze przyciętej okładki odczytując $h = 228 \text{ mm}$, dokładność eksperymentatora oceniono na $\Delta_E h = 1 \text{ mm}$ (linijki dobrze przylegała do książki), niepewność wzorcowania linijki wynosi $\Delta_W h = 1 \text{ mm}$
- niepewność standardowa pomiaru wysokości dana będzie jako:
$$u(h) = \Delta_E h + \Delta_W h = 1 \text{ mm} + 1 \text{ mm} = 2 \text{ mm}$$
- rezultat finalny pomiaru wysokości
$$h = (228 \pm 2) \text{ mm}$$



Przykład 1: Pomiar jednokrotny

- mierząc szerokość książki uzyskano $d = 165 \text{ mm}$
- ze względu na obły kształt grzbietu książki dokładność eksperymentatora w tym przypadku oceniono na $\Delta_E d = 2 \text{ mm}$
- rezultat finalny pomiaru szerokości książki
$$d = (165 \pm 3) \text{ mm}$$



Przykład 2: Pomiar jednokrotny

- za pomocą woltomierza dokonano pomiaru napięcia baterii U
- miernik (patrz informacja dostarczona przez producenta) pozwala mierzyć z dokładnością

$$\Delta_W U = 0.002 \text{ V}$$

- podczas pomiaru zaobserwowano iż wskutek zakłóceń ostatnia cyfra „miga”, pozwalając odczytać

$$U = 1.56 \text{ V}$$

- wobec powyższego przyjęto niepewność eksperymentatora jako równą

$$\Delta_E U = 0.01 \text{ V}$$

- ostatecznie

$$U = (1.560 \pm 0.012) \text{ V}$$



Przykład 3: Pomiar wielokrotny

- przeprowadzono pomiary czasu spalania zapalek
- uzyskano osiem wyników:
 $T_1=15$ s, $T_2=16$ s, $T_3=13$ s, $T_4=14$ s,
 $T_5=7$ s, $T_6=15$ s, $T_7=17$ s, $T_8=16$ s
- wstępna analiza rezultatów pozwala odrzucić rezultat piąty jako błąd grubo
 $T_1=15$ s, $T_2=16$ s, $T_3=13$ s, $T_4=14$ s,
 $T_5=15$ s, $T_6=17$ s, $T_7=16$ s
- wynikiem pomiaru będzie zatem obliczona na bazie $n=7$ rezultatów średnia

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i = 15.1428 \text{ s}$$



Przykład 3: Pomiar wielokrotny

- za istotną uznajemy niepewność wzorcowania użytego przy pomiarze zegarka, przyjmując $\Delta_w T = 1$ s
- niepewność standardową obliczamy ze wzoru

$$u(t) = \sqrt{s_{\bar{T}}^2 + \frac{(\Delta_w T)^2}{3}}$$

gdzie

$$s_{\bar{T}} = t_n \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n(n-1)}}$$

- jako iż próba była uboga ($n=7$), „poprawiamy” wyznaczoną wariancję (z tabeli rozkładu t-Studenta odczytujemy $t_n = 1.09$)
- przeprowadzając rachunki otrzymujemy ostatecznie
 $T = (15.14 \pm 0.94)$ s



Pomiary pośrednie



Niepewność standardowa pomiarów pośrednich

- w przypadku pomiarów pośrednich wielkość mierzona y obliczamy korzystając ze związku funkcyjnego o ogólnej postaci

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

- symbolami x_1, x_2, \dots, x_k oznaczono k -wielkości fizycznych mierzonych bezpośrednio
- zakładamy, że znane są wyniki pomiarów tych wielkości tj.

$$\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k$$

oraz ich niepewności standardowe tj.

$$u(x_1), u(x_2), \dots, u(x_k)$$



Niepewność standardowa pomiarów pośrednich

- wynik końcowy oblicza się wówczas ze wzoru

$$y \approx \bar{y} = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k)$$

- w przypadku pomiarów pośrednich nieskorelowanych (tzn. gdy każdą z wielkości x_1, x_2, \dots, x_k mierzy się niezależnie) **niepewność złożoną** wielkości y oblicza się za pomocą wzoru:

$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left[\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k) \right]^2 u^2(x_j)}$$

- m. n. zaleca stosowanie indeksu „C” (od ang. *complex*) w celu podkreślenia „złożoności” tak obliczonej niepewności



Przykład 4: Niepewność złożona

- celem obliczenia energii kinetycznej wagonu kolejowego dokonano pomiarów jego prędkości v oraz masy m
- uzyskano: $v = (31 \pm 2) \text{ m/s}$,
 $m = (15.0 \pm 0.5) \text{ t}$
- obliczona wartość energii kinetycznej wagonu

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = 7207500 \text{ J}$$

- niepewność standardową pomiaru energii kinetycznej wagonu wyznaczamy stosując metodę różniczki zupełnej

$$u_C(y) = \sqrt{\sum_{j=1}^k \left[\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_k) \right]^2 u^2(x_j)}$$



Przykład 4: Niepewność złożona

- w rozważanym przypadku $E_{kin} = E_{kin}(m, v)$

a zatem

$$\begin{aligned} u_c(E_{kin}) &= \sqrt{\left[\frac{\partial E_{kin}}{\partial m}(m, v)\right]^2 u^2(m) + \left[\frac{\partial E_{kin}}{\partial v}(m, v)\right]^2 u^2(v)} = \\ &= \sqrt{\frac{v^4}{4} u^2(m) + m^2 v^2 u^2(v)} = 523397.56 \text{ J} \end{aligned}$$

- ostatecznie $E_{kin} = (721 \pm 52) \cdot 10^4 \text{ J}$



Prezentacja wyników pomiarowych



Zapis wyników pomiaru

- wyniki pomiaru zapisujemy łącznie z niepewnością oraz jednostką
- niepewność podajemy zawsze z dokładnością do dwóch cyfr, zaś liczbę cyfr znaczących wyniku dobieramy tak, aby ostatnia cyfra wyniku i niepewności były tego samego rzędu
- **zgodnie z m. n. dla niepewności standardowej zalecany jest zapis z użyciem nawiasów okrągłych „()”, zaś dla tzw. niepewności rozszerzonej zapis z użyciem symbolu „±”**
- **zwyczajowo przyjęto stosować symbol „±” przy zapisie niepewności standardowej**



Zapis wyników pomiaru

- prawidłowo zapisany wynik końcowy pomiaru wymaga z reguły zaokrąglenia
- zasada przeprowadzania zaokrąglenia jest następująca:
 - a) niepewność standardową $u(x)$ pomiaru wielkości fizycznej x zaokrąglamy do takiego miejsca, aby pozostały (maksymalnie) **dwie cyfry znaczące**
 - b) wynik pomiaru zaokrąglamy do tego samego miejsca dziesiętnego do którego została zaokrąglona niepewność standardowa $u(x)$



Zapis wyników pomiaru

- w przypadku niepewności standardowej można stosować zaokrąglenie „do góry”, dajemy w ten sposób wyraz szczególnej trosce o poprawność i pewność pomiaru
- niekiedy (szczególnie w przypadku pomiarów jednokrotnych) niepewność standardową zaokrągla się pozostawiając jedną cyfrę znaczącą,

przykład:

rezultat

$$d=(12.10\pm 0.06) \text{ mm}$$

można zapisać jako

$$d=(12.1\pm 0.1) \text{ mm}$$



Zapis wyników pomiaru

- dokonano pomiarów średnicy d metalowego pręta
- opracowując wyniki pomiarowe uzyskano:

$$d=0.00345478 \text{ m}, u(d)=5.468789 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

- rezultaty należy wstępnie zaokrąglić oraz zapisać w poprawnej (zwięzłej i przystępnej) formie
- przykłady możliwych w tej sytuacji poprawnych zapisów końcowych:

$$d = (3.45 \pm 0.55) \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$d = (345 \pm 55) \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

$$d = 345(55) \cdot 10^{-5} \text{ m}$$



Zapis wyników pomiaru

- liczne przykłady poprawnej metody zapisu rezultatów pomiarowych można znaleźć (choćby) w tablicach fizycznych

ładunek elektronu

$$e = (1.60217653 \pm 0,00000014) \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

stała Boltzmannna

$$k = R/N_A = (1.3806505 \pm 0,0000024) \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

stała Faradaya

$$F = N_A e = (96\,485.3383 \pm 0,0083) \text{ C/mol}$$

stała grawitacyjna

$$G_N = (6.6742 \pm 0.0010) \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$$



Zapis wyników pomiaru

przykłady **poprawnego** zapisu:

$$m=100.0214 \text{ g}, u(m)=3.5 \text{ mg}$$

$$m=100.0214 \text{ g}, u(m)=0.0035 \text{ g}$$

$$m=(100.0214 \pm 0.0035) \text{ g}$$

$$m=100.0214(35) \text{ g}$$



Zapis wyników pomiaru

przykłady **niepoprawnego** zapisu:

$$m=100.0214 \text{ g}$$

$$m=(100.021 \pm 0.0035) \text{ g}$$

$$m=100.021 \text{ g}, u(m)=3 \text{ mg}$$

$$m=100.021(3) \text{ g}$$

Zapis wyników pomiaru

przykłady **niepoprawnego** zapisu:

$m=100.0214 \text{ g}$ ← nie podano niepewności


$m=(100.021 \pm 0.0035) \text{ g}$ ← ostatnie cyfry
rezultatu oraz
niepewności nie są
tego samego rzędu

$m=100.021 \text{ g}, u(m)=3 \text{ mg}$

$m=100.021(3) \text{ g}$ ← przy zapisie
niepewności podano
zbyt mało cyfr


Prezentacja graficzna rezultatów pomiarowych

- w celu udogodnienia analizy rezultatów pomiarowych często sporządza się wykres zmierzonej zależności




Prezentacja graficzna rezultatów pomiarowych

poprawnie



niepoprawnie





Regresja liniowa

- w sytuacjach gdy przypuszczamy, że pomiędzy mierzonymi wielkościami zachodzi zależność funkcyjna postaci

$$y = a \cdot x + b$$

gdzie y oraz x są mierzonymi wielkościami

- regresja liniowa (której jedną z realizacji jest metoda najmniejszych kwadratów) pozwala wyznaczyć wartości współczynników a i b ,

czytaj: znaleźć równanie najlepiej dopasowanej prostej (prostej najlepiej opisującej zaobserwowaną eksperymentalnie zależność)



Metoda najmniejszych kwadratów

- w praktyce całość sprowadza się do zastosowania wzorów:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad D = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$a = \frac{1}{D} \sum_{i=1}^n y_i (x_i - \bar{x}) \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$



Metoda najmniejszych kwadratów

- niepewność standardową współczynników dopasowania wyznacza się z wzorów

$$s_y = \sqrt{\frac{s^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2}{n-2}}$$

$$u(a) = \frac{s_y}{\sqrt{D}} \quad u(b) = s_y \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{D}}$$




Metoda najmniejszych kwadratów

- istotnym parametrem mówiącym o „jakości” uzyskanego dopasowania jest tzw. współczynnik korelacji liniowej Pearsona dany wzorem:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right] \cdot \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]}}$$

- z definicji $r \in [-1,1]$
- uzyskane dopasowanie jest tym „lepsze” im wartość r^2 jest bliższa jedności

Metoda najmniejszych kwadratów




źródło: <http://pl.wikipedia.org>

Metoda najmniejszych kwadratów

przykład:

*przeprowadzono pomiar długości fali dźwiękowej λ [m]
w funkcji jej częstotliwości f [Hz]*





Metoda najmniejszych kwadratów

- wiadomo, iż badane wielkości winny być związane zależnością


$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f$$

przekształcając

$$\lambda = v \frac{1}{f}$$

Metoda najmniejszych kwadratów

- ponownie wykreślono uzyskane dane pomiarowe, tym razem w długość fali λ w funkcji odwrotności częstotliwości fali $1/f$
- jak widać (zgodnie z przewidywaniami) dane „układają się” w prostą, parametry prostej wyznaczono stosując metodę najmniejszych kwadratów





Metoda najmniejszych kwadratów

przeprowadzone postępowanie pozwala stwierdzić, iż:

1) długość fali dźwiękowej λ jest związana z częstotliwością fali f zależnością funkcyjną postaci

$$\lambda = A + B / f$$

(o istnieniu korelacji świadczy bliska jedności wartość współczynnika korelacji $R=0.99979$)

2) prędkość propagacji badanej fali (patrz współczynnik proporcjonalności w obranym modelu) ma wartość

$$v = (4897 \pm 35) \text{ m/s}$$



Metoda najmniejszych kwadratów

przeprowadzone postępowanie pozwala stwierdzić, iż:

3) uzyskano zgodną z przewidywaniami (tj. zerową) wartość współczynnika przecięcia

$$A = (0.025 \pm 0.047) \text{ m}$$

4) przeprowadzone pomiary potwierdzają (bynajmniej nie przeczą) teoretycznej zależności

$$\lambda = v / f$$

5) prędkość fali dźwiękowej w zakresie częstotliwości od 800 Hz do 7500 Hz jest stała



Literatura / źródła

B. Kusz, *„Metody wykonywania pomiarów oraz szacowanie niepewności pomiaru”*

K. Kozłowski i R. Zieliński,
„I laboratorium z fizyki, część 1”, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2006

„Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik”,
Główny Urząd Miar, Warszawa 1999

A. Zięba, 2001:
Natura rachunku niepewności pomiarowych a jego nowa kodyfikacja, *Postępy fizyki* 52, nr 5, s. 238-247

H. Szydłowski, 2000:
Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarowych,
Postępy fizyki 51, nr 2, s. 92-97

M. Lewandowska, *„Analiza niepewności pomiarowych”*,
http://labor.ps.pl/niepewnosci_pomiarowe.html
dostęp z dnia 7 X 2011 roku